



Titolo del caso

Distacco degli impalcati dalla costruzione

| Descrizione del caso | |
|-----------------------------------|--|
| Tipologia costruttiva | Edilizia tradizionale, ristrutturazione. |
| Contesto produttivo | Allestimento del ponteggio perimetrale all'edificio. Nel contesto produttivo analizzato il ponteggio fornisce i piani di servizio il rifacimento degli intonaci esterni e funge da supporto ai puntelli di sostegno e consolidamento della cornice di gronda (aspetto non considerato in questo caso tipo). |
| Analisi e valutazione del rischio | La realizzazione della cornice di gronda ha determinato il posizionamento del ponteggio e dei relativi impalcati ad una distanza superiore ai 20 cm dalla costruzione. In tal modo tutte le operazioni sulla facciata dell'edificio sono condotte in condizioni di pericolo di caduta dall'alto a causa dell'assenza, o della presenza incompleta, di parapetti. |





| Riferimenti normativi | DPR 164/56 art. 23 |
|---|--|
| Pianificazione operativa di sicurezza | Le modalità esecutive dei ponteggi devono essere adeguatamente analizzate prima del montaggio degli stessi. Il disegno di cui all'art. 33 del DPR 164/56 (obbligatorio per tutti i tipi di montaggio di ponteggi metallici) diviene lo strumento attraverso il quale individuare, organizzare ed indicare la migliore soluzione di montaggio che tenga conto degli specifici vincoli imposti dalle caratteristiche del cantiere e dell'opera in corso di lavorazione. Risulta opportuno allegare al piano di sicurezza copia del disegno esecutivo dell'opera provvisionale. |
| Pianificazione di sicurezza e coordinamento | La pianificazione della sicurezza dovrebbe tener conto delle possibilità di impiego dei ponteggi metallici proprio in funzione delle caratteristiche specifiche delle opere e del cantiere nel quale sono inserite. In tal senso deve essere valutata la concreta possibilità di impiego di specifiche tipologie di ponteggio (tubi e giunti, elementi prefabbricati, ecc.). Riferimenti |
| Riferimenti | Foto e disegni: arch. Cipriano Bortolato |
| Caso validato dal gruppo di lavoro regionale Redazione a cura di : Arch. Cipriano Bortolato | |