Degradazione della resistenza



Diga di San Fernando (1971)

Degradazione della resistenza

Diga di San Fernando (1971)

Diga di San Fernando (1971)

Diga di San Fernando (1971)

Diga di San Fernando (1971)

Espansioni laterali

Tumwater (Washington, USA), Terremoto di Nisqually del 2001 M=6.8

Espansioni laterali

Santa Cruz (California, USA), Terremoto di Loma Prieta del 1989 M=7.1

Terremoto di Kobe, 1995

Collasso di muri di sostegno

Kobe (1995)

Surface faulting

Izmit Earthquake M =7.4 (1999)

Surface faulting

MECCANISMI DI COLLASSO

MECCANISMI DI COLLASSO

MECCANISMI DI COLLASSO